

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижевартовский государственный университет»

Учебный корпус № 2
г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3 Б



2019 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по АХР
ФГБОУ ВО "Нижневартковский
государственный университет"
/А.А.Фидря
« 21 » 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 002

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус № 2.
1.2. Адрес объекта 628609 г. Нижневартовск. ул. Мира, д. 3Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3373 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да, 6954 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта – 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего - 2020 г.
капитального – 2020 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартковский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628602, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56.
1.8. Основание для пользования объектом: собственность.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993 г. Москва ул. Тверская, д. 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте. дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста (с 17 лет).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек в день, вместимость 510 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус: 3, 4, 5, 11, 30; маршрутка: 4к, 5к, 11к, 20, 22, 27, 31; остановка "ТД Конст"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____): да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, С, У) ВНД (К)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно при помощи персонала ДУ-ПП

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относится как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ № 088-О от 06.05.2019 г. о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь., - порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении., - внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получении медицинских услуг в учреждении». что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ-ПП (доступно условно при помощи персонала).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Главный вход/выход в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации дата),
прилагается


4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда**
http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ

Сайт организации: <https://www.nvsu.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты информации об объекте: «21» ноября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 002 от «21» ноября 2019 г.
3. Решения Комиссии № 002 от «21» ноября 2019 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 002

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус № 2.
1.2. Адрес объекта 628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3373 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да, 6954 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта – 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего - 2020 г.
капитального – 2020 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартровский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628602, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56.
1.8. Основание для пользования объектом: собственность.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993 г. Москва ул. Тверская, д. 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста (с 17 лет).
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске. инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек в день, вместимость 510 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус: 3, 4, 5, 11, 30; маршрутка: 4к, 5к, 11к, 20, 22, 27, 31; остановка "ТД Конст"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____): да.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации - Доступная среда – <http://zhit-vmeste.ru/map/>

согласовано Захарова Анна Викторовна, 83456 ЗМ-С4.Р.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по АХР

ФГБОУ ВО «Нижегородский

государственный университет»

/А.А. Фидря

2019 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 002

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«21» ноября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус № 2.
- 1.2. Адрес объекта 628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3373 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да, 6954 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта – 2019 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего - 2020 г.
капитального – 2020 г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628602. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: в Нижегородском государственном университете реализуются следующие уровни образования: высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалист; высшее образование - магистратура; подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Реализация образовательных программ предусматривает (в случае необходимости) использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус: 3, 4, 5, 11, 30; маршрутка: 4к, 5к, 11к, 20, 22, 27, 31; остановка “ГД Конст”

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____): да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ВНД
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная; дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	1-3	1/1-6
2	Вход (входь) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	4-8	2/1-13
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, С, У) ВНД (К)	9-13	3/1-23
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ВНД (С, Г)	14-17	4/1-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)	18	5/1-7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	6/1-4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	7/1-4

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно при помощи персонала ДУ-ПП

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработаны пакет внутренней нормативной документации: - Приказ № 088-О от 06.05.2019 г. о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь, - приказ о предоставлении услуг инвалидам в учреждении, - внесены коррективы в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий при получении медицинских услуг в учреждении», что является отражением показателей в дорожной карте, как ДУ-ПП (доступно условно при помощи персонала

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информаций на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения нужно, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: "Тюменская областная региональная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

4.4.6. Другое -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда** http://pubweb.admhmap.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OB1


Сайт организации: <https://www.nvssu.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----|-------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 2 л. |
| 7. План мероприятий (дорожная карта) | на | 12 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на | 20 л. |
| Позажные планы | на | 5 л. |
| Экспликация помещений | на | 4 л. |



(21.11.2019 г.)
Крыловцева С.В.

Члены комиссии:

Нигматуллина А.В., инженер службы ОТ

Иванова Т.Г., комендант учебного корпуса № 1

Черезова Н.А., комендант учебного корпуса № 2


Скрыль О.В., комендант учебного корпуса № 3


Третьякова И.А., комендант учебного корпуса № 4

Хрищенко И.В., комендант общежития для студентов

Тимошенко А.Ю., администратор физкультурно-оздоровительного корпуса



Управленческое решение согласовано « ____ » ____ 20 ____ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

				парковочного места для автотранспорта инвалидов на территории учреждения. (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016).				К, О, С, Г, У	Установить при входах на территорию, тактильную мнемосхему с обозначением путей движения к доступному входу в учебный корпус. На путях движения, установить информационные указатели, и таблички. в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1/4			Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, доступных для МГН. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Обустроить па основных путях движения людей, не менее чем через 100 - 150 м. места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-			Не обустроены места отдыха. (п. 5.3.1 СП 59.13330.2016).	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				-	-	-
1.5	Парковка для МГН	есть	3	1/5-6			Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов. (п. 5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2016).	К, С, О, Г, У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, из расчета 10% от всех мест, в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2016. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой и дорожными знаками (6.4; 8.17; 8.3.1), на высоте от 1,5 до 2,0 м.	Текущий ремонт

								Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,0×3,6 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне					Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения МГН. Не организованы места отдыха на основных путях движения, через 100 - 150 м.	К, С, О, Г, У	Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (от парковки) к зданию. Рекомендуется организовать места отдыха.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	1-3	1/1-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично избирательно ДЧ-И (К, О, Г, У).
Временно недоступно ВНД (С).

И Результаты обследования:

2. Входов (входа) в здание

ФГБОУ ВО «НВГУ»

Учебный корпус №: 2

628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	2/1-3	Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
					Противоскользящее покрытие обеспечено на всей поверхности ступени (проступи).	О, С, Г, У	Предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности ступени (проступи).	Текущий ремонт
					Предупреждающие тактильно-контрастные указатели установлены по всей ширине в нижней части лестничного марша. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).	С	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи нижней ступени.	Текущий ремонт

2.2	Пандус, подъемник (наружный)	нет	5	2/3-6	Отсутствует навес над площадкой, перед помещением где установлен подъемник. Отсутствуют пиктограмма «Подъемник» для инвалидов. Отсутствует кнопка вызова. (п. 6.1.4, 6.5.1, СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Установлен подъемник, дублирующий лестницу главного входа. Оборудовать площадку навесом и водоотводом. Установить пиктограмму «Подъемник» для инвалидов. Установить кнопку вызова персонала с пикто раммой.	Текущий ремонт
					Отсутствует фиксатор в положениях «открыто» и «закрыто».	К	Установить крепление двери - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	Текущий ремонт
					На прозрачных полотнах дверей помещений, где установлен подъемник, отсутствует яркая контрастная маркировка. Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.1.6, 6.4.1 СП 59.13330.2016).	С	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть высоте 1,3 - 1,4 м. Контрастно обозначить дверные ручки.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	2/7	Отсутствует информационная табличка с названием организации и режимом работы, продублированная шрифтом Брайля. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2016).	С	Установить информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6 м.	Текущий ремонт

				Отсутствует водоотвод. (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016).	О, С, Г, У	Оборудовать входную площадку водоотводом.	Текущий ремонт
				Отсутствуют знак доступности входа для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Установить знак доступности входа для инвалидов.	Текущий ремонт
				Отсутствует звуковой маяк. Отсутствуют световые маяки. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).	С, Г	Установить звуковой маяк и световые маяки на вход.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	7	Ширина дверной створки 0,85 м. Высота порогов 0,025 м. Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.1.5, 6.4.1, СП 59.13330.2016).	К, О, С	Контрастно выделить дверные ручки. Предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
			2/8-11	На прозрачных полотнах части дверей отсутствует яркая контрастная маркировка. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	С	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м. и 1,3 - 1,4 м.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	8	На прозрачных полотнах дверей в помещении, где установлен подъемник, отсутствует яркая контрастная маркировка. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	С	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной	Текущий ремонт

						маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м. и 1,3 - 1,4 м.	
				Противоскользящее покрытие, установлено не по всей поверхности и не закреплено. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	О, С Г, У	Установить и надежно закрепить противоскользящее покрытие по всей поверхности тамбура.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию	К, О, С, Г, У	Оборудовать один из входов в соответствии с нормативными требованиями для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	4-8	2/1-13	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - не доступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта, оценено как: доступно частично ДЧ-И (О, Г, У), временно недоступно ВНД (К, С).

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ФГБОУ ВО «НВГУ»

Учебный корпус № 2

628609 г. Нижегородск, ул. Мира, д. 3Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9	3/1-4,11	Отсутствуют в вестибюле информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка». (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	В вестибюле установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка».	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует тактильная мнемосхема. (п. 6.5.7, 8.1.6, 8.3.3, СП 59.13330.2016).	С	Установить мнемосхему с навигацией внутри объекта, сирена при входе на объект.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
					Не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов. (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Обозначить в холлах, на всех этажах, места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
					Присутствуют выступающие элементы в коридорах. Открытый лестничный марш, на верхней площадке пандуса в вестибюле первого этажа, не огорожен. (п. 6.2.6 СП 59.13330.2016).	С	Оградить либо контрастно выделить цзетом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Огородить открытый лестничный марш, на верхней площадке пандуса	Текущий ремонт

								в вестибюле первого этажа.			Текущий ремонт
								Отсутствуют контрастные тактильные пиктограммы на путях движения (вход, выход, лестница, направление движения). (п.6.2.3 СП 59.13330.2016).	С	Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2000).	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10	3/6-8			Отсутствует расстояние между контрастной полосой и краем проступи на краевых ступенях лестничных маршей, что не соответствует требованиям п. 6.2.8. СП 59.13330.2016.		С	На проступях ступеней должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
							. Отсутствуют перила со стороны стены, лестничного марша и на лестнице в коридоре эвакуационного выхода. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017).	О, С	Оборудовать перила с травмобезопасными завершающими на лестничных маршах, на уровне 0,9 м. согласно ГОСТ Р 51261-2017.	Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия	

							Имеется, в гардеробе на первом этаже: - пандус телескопический для передвижения в кресле-коляске (для лестничных площадок).		
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	11	3/9-11	Отсутствуют бортики по краям марша пандуса. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016).	К, О, С	По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.	Текущий ремонт	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	На пути движения, присутствующие препятствия, в виде глянтовой цепи. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016).	К, О, С, Г, У	Обеспечить возможность беспрепятственного прохода через пандус.	Организационные мероприятия	
3.5	Дверь	есть	12	3/12-18	Отсутствует доступ на второй и третий этажи. (п. 6.2.13 СП 59.13330.2016).	К	Предусмотреть кнопку вызова помощи на лестничных площадках верхних этажей. Для инвалидов на кресле-коляске, предусмотрена учебная аудитория, на первом этаже здания. Предусмотреть возможность организации доступа инвалидов на кресле-коляске на второй и третий этажи здания, с помощью мобильного подъемного устройства.	Текущий ремонт	Индивидуальное решение с ТСР
					Дверные ручки не выделены контрастным цветом. (п. 6.4.1 СП 59.13330.2016).	С	Контрастно выделить дверные ручки.	Текущий ремонт	
					Ширина дверных полотен дверей, менее 0,9 м.	К	Понизить пороги до 0,014 м. или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт	

				Пороги части дверей, высотой более 0,014 м. (п.6.2.4 СП 59.13330.2016).			Частично отсутствуют тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016).	С	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием функциональных зон коридоров и кабинетов. Разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте, от 1,2 до 1,6 м.	Текущий ремонт	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13	3/19-23			Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов и МГН. Отсутствуют поручни на эвакуационных лестницах. Высота порогов эвакуационных дверей более, 0,014 м. Контур наружной одиночной ступени не выделен контрастным цветом.	К, О, С, Г, У	Обустроить поручнями эвакуационные лестницы. Эвакуационные лестницы продублировать стационарным пандусом или предусмотреть телескопический пандус. Контур наружной одиночной ступени выделить контрастным цветом Организовать ситуационную помощь.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия	
	ОБЩИЕ требования к зоне										

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, С, У) ВНД (К)	9-13	3/1-23	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично избирательно ДЧ-И (О, Г, С, У). Временно недоступно ВНД (К).

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ФГБОУ ВО «НВГУ»

Учебный корпус № 2

628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.

Наименование объекта адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14	4/1- 8	Отсутствует информационная индукционная система. Отсутствует информационные таблички у кабинетов, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п. 6.5.9, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.3 СП 59.13330.2016).	Г, С	Установить информационную индукционную систему (портативную). Установить таблички обозначения кабинетов, на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	15 16	4/9- 11 4/12 -14	Читальный зал библиотеки. Не выявлено Отсутствует информационная табличка у зала, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016).	О, С, Г	Не требуется Установить табличку обозначения зала, на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, выполненную рельефно- графическим и рельефно- точечным способом.	Текущий ремонт

4.3	Прикладная форма обслуживания	есть	17	4/15-16	Пункт пропуска не выявлено	Г	где требуется	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений, выпущенные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	К, О, С, Г, У	Установить, информационные таблички о назначении помещений продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м, на расстоянии 0,1-0,5 м от дверного проема.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)	14-17	4/1-12	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВДЧ - недоступно

** указывается один из вариантов: не используется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично ДЧ-И (К, О, У), доступно условно ДУ (С, Г).**

5. Санитарно-гигиенических помещений
ФГБОУ ВО «НВГУ»

Учебный корпус № 2
628609 г. Нижегородск, ул. Мира, д. 3Б.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18	5/1 -7	Дверь открывается вовнутрь. Установлена не контрастная дверная круглая ручка knob. (п. 6.3.3, 6.4.3, СП 59.13330 2016)	К, О, С	Установить дверь, с открыванием наружу. Установить контрастную дверную ручку нажимного действия, не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ва нная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробн ая)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не выявлено.	К, О, С, Г, У	Не требуется.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ иа плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)	18	5/1-7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как: доступно полностью избирательно ДП-И (Г, У), доступно частично избирательно ДЧ-И (К, О, С).

И Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ФГБОУ ВО «НВГУ»

Учебный корпус № 2

628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6/1-3	В местах, где находятся инвалиды для здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К, О, С, Г, У	В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещений, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует информационная индукционная система	Г	Установить информационную индукционную систему (портативную), индукционную петлю.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	6/4	Не установлены в полном объеме: информационные тактильные таблички на всех кабинетах, информационных вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля. (п. 6.5.1 - 6.5.9,	С	Установить информационные тактильные таблички на всех кабинетах, информационные вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля.	Текущий ремонт

					8.1.6, 8.3.3, СП 59.13330.2016).			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные и акустические средства Тактильные средства установлены на всех кабинетах.		Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	6/1-4	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как: доступно частично всем ДЧ-В.




Фото 1/1 Вход на территорию




Фото 1/2 Вход на территорию




Фото 1/3 Вход на территорию



Фото 1/4 Путь движения к главному входу



Фото 1/5 Парковка



Фото 1/6 Парковка




Фото 2/1 Главный вход в здание




Фото 2/2 Лестница главного входа




Фото 2/3 Подъёмник




Фото 2/4 Подъёмник




Фото 2/5 Подъёмник




Фото 2/6 Подъёмник




Фото 2/7 Входная площадка перед дверью



Фото 2/8 Дверь входная (внешняя)




Фото 2/9 Дверь входная (внешняя, порог)




Фото 2/10 Дверь входная (внутренняя)




Фото 2/11 Дверь входная (внутренняя, порог)




Фото 2/12 Тамбур (незакрепленное покрытие)




Фото 2/13 Тамбур (Дверь к подъемнику)




Фото 3/1 Проходная




Фото 3/2 Вестибюль




Фото 3/3 Коридор




Фото 3/4 Коридор




Фото 3/5 Коридор



Фото 3/6 Лестница




Фото 3/7 Лестница




Фото 3/8 Лестница




Фото 3/9 Пандус




Фото 3/10 Пандус




Фото 3/9 Пандус



Фото 3/10 Пандус




Фото 3/11 Открытый лестничный марш перед пандусом



Фото 3/12 Дверь коридора




Фото 3/13 Дверь коридора




Фото 3/14 Дверь в кабинет




Фото 3/15 Дверь в кабинет (порог)



Фото 3/16 Дверь в аудиторию




Фото 3/17 Дверь в аудиторию (порог)




Фото 3/18 Дверь в кабинет (порог)




Фото 3/19 Эвакуационный выход




Фото 3/20 Эвакуационный выход




Фото 3/21 Эвакуационный выход




Фото 3/22 Эвакуационный выход (порог)



Фото 3/23 Эвакуационный выход




Фото 4/1 Учебная аудитория для МГУ




Фото 4/2 Учебная аудитория для МГУ




Фото 4/3 Учебная аудитория для МГН (дверной порог)




Фото 4/4 Аудитория для занятий МГН




Фото 4/5 Аудитория



Фото 4/6 Аудитория



Фото 4/7 Кабинет




Фото 4/8 Кабинет




Фото 4/9 Библиотека



Фото 4/10 Библиотека



Фото 4/11 Библиотека




Фото 4/12 Столовая (дверь)




Фото 4/13 Столовая (порог)




Фото 4/14 Столовая




Фото 4/15 Гардероб




Фото 4/16 Пункт пропуска




Фото 5/1 Санузел для МГН



Фото 5/2 Санузел для МГН




Фото 5/3 Санузел для МГН




Фото 5/4 Санузел для МГН




Фото 5/5 Санузел для МГН




Фото 5/6 Санузел для МГН



Фото 5/7 Санузел для МГН




Фото 6/1 Режимная табличка при входе



Фото 6/2 Табличка кабинета




Фото 6/3 Визуальная информация



Фото 6/4 Тактильная табличка




Фото 7/1 Остановка "ТД Конст"





Фото 7/2




Φοτο 7/3




Φοτο 7/4


ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 2
628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.
Путь движения от остановки.




ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 2
628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.
План прилегающей территории




ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 2
628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.
План 1 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 2
628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.
План 2 этажа



ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 2
628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б.
План 3 этажа



Экспликация к поэтажному плану здания : Учебный корпус пединститута (Лит А-А1)

расположенному по адресу : Мира №3Б

Дата записи и литер	Этаж	№ помещения (кв., пр)	№ помещения по плану	Назначение частей помещ. (жил.ком., кухня, кор. и г.д.)	Формула подсчёта площади помещений по внутреннему обмеру	Площади помещений по внутреннему обмеру (кв.м)				Высота помещения (м)	Примечание	
						площадь помещений	общ.питания		учеб.научн.			
основная	вспомогательная	основная	вспомогательная									
A 15.11.18	1		1	Вестибюль	3,50*5,8+11,90*5,84+6,0*5,71-0,35*0,3-0,8*0,55-0,81*0,12-0,12*0,53-0,61*0,31-0,8*0,25-0,08*0,65-1,6*0,55-0,4*0,1*2-1,55*0,55-0,57*0,55-0,1*0,5*2-3,05*4,20	136,9				136,9	2,9	
-			2	Вахта	5,55*2,98-0,4*0,1*2	16,5				16,5		
-			3	Читальный зал	6,11*11,62-0,4*0,4-0,42*0,70	70,5			70,5			
-			4	Библиотека	17,63*11,62-0,70*0,70*2-0,70*0,30	203,7			203,7			
-			5	Библиотека	6,48*5,55	36,0			36,0			
-			6	Лестничная клетка	5,55*1,94	10,8				10,8		
-			7	Лестничная клетка	3,73*2,68	10,0				10,0		
-			8	Тамбур	2,7*1,6	4,3				4,3		
-			9	Техническое помещение	4,02*2,66	10,7				10,7		
-			10	Туалет	0,94*1,45	1,4				1,4		
-			11	Туалет	1,43*0,9	1,3				1,3		
-			12	Туалет	1,28*2,07	2,6				2,6		
-			13	Умывальная	2,89*1,76	5,1				5,1		
-			14	Умывальная	3,08*1,74	5,4				5,4		
-			17	Туалет	3,08*2,07	6,4				6,4		
-			18	Эл.щитовая	4,02*3,75	15,1				15,1		
-			19	Коридор	14,03*1,34	18,8				18,8		
A 17.03.18			20	Обеденный зал	21,26*5,55-0,9*1,54-1,55*11,08-0,7*0,16-3*0,18	98,8	98,8					
-			21	Коридор	12,45*1,37+4,24*1,37	22,9		22,9				
-			22	Моечная	3,92*2,83-0,08*0,2-0,28*0,25	11,0		11,0				
-			23	Склад	3,68*2,73	10,0		10,0				
-			24	Склад	3,68*2,73	10,0		10,0				
-			25	Подсобное помещение	5,70*2,44	13,9		13,9				
-			26	Коридор	2,98*3,65	10,9		10,9				
-			27	Туалет	0,87*1,9	1,7		1,7				
-			28	Умывальная	1,9*0,85	1,6		1,6				
-			29	Душ	0,86*1,9	1,6		1,6				
A 15.11.18			30	Лестничная клетка	3,42*1,38+2,82*1,4	8,7				8,7		
-			31	Лестничная клетка	5,55*1,89	10,5				10,5		
-			32	Аудитория	5,54*6,07	33,6			33,6			
-			33	Аудитория	5,75*5,40	31,1			31,1			
-			33а	Аудитория	2,80*6,09	17,1			17,1			
-			33б	Аудитория	2,55*6,04	15,4			15,4			
-			34	Коридор	5,72*5,47-2,36*1,66-1,46*1,05	25,8				25,8		
-			35	Склад	2,18*1,45	3,2				3,2		
-			36	Склад	2,53*2,45-0,18*1,04	6,0				6,0		
-			37	Туалет	1,15*2,49	2,9				2,9		
-			38	Умывальная	2,5*1,85	4,6				4,6		
-			39	Коридор	2,73*6,01+6,19*2,58-0,23*6,16+3,66*0,70/2+0,75*2,76+0,30*0,90/2	34,4				34,4		
-			39а	Кабинет	6,10*6,01-0,28*0,56-0,40*0,42	36,3			36,3			
-			39б	Кабинет	(5,23+4,42)/2*2,80	13,5			13,5			
-			42	Гардеробная	5,56*2,40+6,18*6,31-0,64*0,82-0,72*0,20	51,7				51,7	2,0	
-			42а	Кабинет	5,58*2,95-0,08*0,40-0,16*0,5	16,3			16,3			

Дата записи и литер	Этаж	№ помещения (кв., пр)	№ помещения по плану	Назначение частей помещ. (жил.ком., кухня, кор. и т.д.)	Формула подсчета площади помещений по внутреннему обмеру	Площади помещений по внутреннему обмеру (кв.м)				Высота помещения (м)	Примечание	Дата записи и литер	Этаж	№ помещения (кв., пр)	
						площадь помещений	общ. питания		учеб. научн.						
							основная	вспомогательная	основная						вспомогательная
A 15.11.18			43	Лестничная клетка	3,05*4,1	12,5			12,5						
A1 26.05.09			44	Комната отдыха	4,4*4,75	20,9			20,9	2,77					
-			45	Коридор	1,88*1,46	2,7			2,7						
-			46	Коридор	1,57*1,52	2,4			2,4						
-			47	Коридор	1,41*1,55	2,2			2,2						
-			48	Комната отдыха	5*3,09	15,5			15,5						
-			49	Сауна	2,75*2,75	7,6			7,6						
-			50	Коридор	1*5,75	5,8			5,8						
-			51	Туалет	1,48*1,75-0,15*0,15	2,6			2,6			A 17.03.16	3		
-			52	Душ	3,65*2,82-1,91*1,62-0,93*0,17*2	6,9			6,9						
-			53	Бассейн	10,10*5,63	56,9			56,9	3,95					
-			54	Теплоузел	2,86*1,13	3,2			3,2						
-			55	Хлораторная	2,54*2,35	6,0			6,0						
-			56	Тамбур	2,35*1,06	2,5			2,5						
-			57	Вентиляционная	6,04*3,34-0,4*2,14-1,24*2,0	16,8			16,8						
A 15.11.18			58	Кладовая	1,30*0,73	0,9			0,9						
-			59	Раздевалка	2,66*3,85-2,42*1,50	6,6			6,6						
Итого по 1 этажу :						1221,0	98,8	83,6	473,5	565,1					
A 17.03.16	2		1	Кабинет	2,93*5,97-0,10*0,42	17,5			17,5	2,95					
-			1а	Кабинет	2,90*5,97-0,10*0,42	17,3			17,3						
-			2	Аудитория	5,7*8,8-0,7*0,12-0,7*0,24	49,9			49,9						
-			3	Аудитория	8,76*5,62-0,7*0,27	49,0			49,0						
-			4	Аудитория	8,73*6,03-0,46*0,7-0,19*0,7	52,2			52,2						
-			5	Аудитория	8,7*5,58-0,7*0,35	48,3			48,3						
-			6	Аудитория	8,67*5,93-0,7*0,54	51,0			51,0						
-			7	Коридор	29,55*2,82	83,3			83,3						
-			8	Аудитория	5,53*6,00	33,2			33,2						
-			9	Кабинет	5,52*2,5	13,8			13,8						
-			10	Лестничная клетка	5,5*2,65	14,6			14,6						
-			11	Кабинет	5,52*2,7	14,9			14,9						
-			12	Туалет	1,45*0,94	1,4			1,4						
-			13	Туалет	1,45*0,9	1,3			1,3						
-			14	Туалет	2,44*3,3-1,08*2,27	5,6			5,6						
-			15	Умывальная	3*2,06	6,2			6,2						
-			16	Умывальная	3,06*1,33	4,1			4,1						
-			17	Туалет	1,45*1,79	2,6			2,6						
-			18	Туалет	1,45*0,93	1,3			1,3						
-			19	Туалет	1,45*0,92	1,3			1,3						
-			20	Туалет	1,44*4,04	5,8			5,8						
-			21	Кабинет	5,58*3,09	17,2			17,2						
-			22	Кабинет	5,58*5,21	29,1			29,1						
-			23	Лаборантская	5,72*1,67-0,98*0,38	9,2			9,2						
-			24	Лекционная	15,40*5,55-0,63*1,53	84,5			84,5						
-			25	Кабинет	2,6*4,03	10,5			10,5						
-			26	Коридор	3,19*1,35-0,44*0,39	4,1			4,1						
-			27	Лестничная клетка	2,8*5,53	15,5			15,5						
-			28	Лаборантская	5,55*2,0-0,5*0,5	10,9			10,9						
-			29	Аудитория	6,02*5,55	33,4			33,4						
-			30	Коридор	3,14*2,54	8,0			8,0						
-			31	Подсобное помещение	2,27*2,32	5,3			5,3						
-			32	Кабинет	5,45*5,92	32,3			32,3						

Примечание	Дата записи и литер	Этаж	№ помещения (кв., пр.)	№ помещения по плану	Назначение частей помещ. (жил. ком., кухня, кор. и т.д.)	Формула подсчета площади помещений по внутреннему обмеру	Площади помещений по внутреннему обмеру (кв. м)				Высота помещения (м)	Примечание	
							площадь помещений	общ. питания		учеб. научн.			
								основная	вспомогательная	основная			вспомогательная
				33	Аудитория	$6*8,69-0,17*0,7-0,53*3,20$	50,3			50,3			
				34	Аудитория	$8,68*6,12-0,72*0,34-0,53*0,7$	52,5			52,5			
				35	Коридор	$29,53*2,74$	80,9				80,9		
				36	Аудитория	$5,37*8,68-0,23*0,8$	46,4			46,4			
				37	Аудитория	$8,69*5,82-0,12*0,57-0,81*0,51-0,27*0,86$	49,9			49,9			
				38	Лестничная клетка	$2,7*4,30$	11,6				11,6		
				39	Холл	$5,70*9,86-0,14*0,46*2-2,70*4,30$	44,5				44,5		
Итого по 2 этажу :							1070,7	0,0	0,0	773,3	297,4		
17.03.16		3		1	Вестибюль	$17,74*5,62-0,37*0,15-0,41*6,20-0,14*0,7-0,12*0,7$	96,9				96,9	3.1	
				2	Подсобное помещение	$3,07*3,12-0,35*1,77-0,26*0,12$	8,9				8,9		
				3	Санузел	$3,09*2,25$	7,0				7,0		
				4	Кабинет	$5,74*5,56-0,25*0,26$	31,8			31,8			
				5	Аудитория	$9,06*5,80-0,7*0,2-0,16*0,7-0,41*0,92$	51,9			51,9			
				6	Аудитория	$9,05*5,8-0,92*0,43-0,17*0,7-0,17*0,7$	51,9			51,9			
				7	Коридор	$17,94*2,2+5,82*4,23-0,3*0,13$	64,0				64,0		
				8	Аудитория	$6,02*7,38+5,65*9,01-0,3*1,32-0,7*0,2-0,4*0,9-0,7*0,59-1,05*0,18$	93,8			93,8			
				9	Аудитория	$8,41*5,45+3,2*5,8-0,85*0,49-1,18*0,45-0,39*0,58$	63,2			63,2			
				10	Лестничная клетка	$5,5*2,65$	14,6				14,6		
				11	Аудитория	$6*2,82-0,15*0,85$	16,8			16,8			
				12	Туалет	$1,45*0,93$	1,3				1,3		
				13	Туалет	$1,45*0,93$	1,3				1,3		
				14	Туалет	$2,28*3,33-0,3*0,35-1,2*2,2$	4,8				4,8		
				15	Умывальная	$2,67*2,47-0,18*0,52$	6,5				6,5		
				16	Умывальная	$2,96*6,04-1,52*3,94$	11,9				11,9		
				17	Туалет	$1,5*1,46$	2,2				2,2		
				18	Туалет	$1,5*0,96$	1,4				1,4		
				19	Туалет	$1,5*0,94-0,34*0,29$	1,3				1,3		
				20	Аудитория	$6,07*2,5-0,42*0,34-0,19*0,46-0,2*0,44$	14,9			14,9			
				21	Кабинет	$6*6,06-0,35*0,41-0,41*0,52-1,6*0,5-0,63*0,53$	34,9			34,9			
				22	Вентиляционная	$1,04*1,95$	2,0				2,0		
				23	Вентиляционная	$(2,79+1,65)/2*2,86+1,34*0,54$	7,1				7,1		
				24	Вентиляционная	$2,75*1,65-0,53*0,19+0,99*0,86/2$	4,9				4,9		
				25	Кабинет	$6*3,13-0,54*0,53-0,29*0,7$	18,3			18,3			
				26	Кабинет	$5,63*6-0,53*0,12-0,26*0,3-0,54*0,2-0,34*0,4$	33,4			33,4			
				27	Кабинет	$6,13*5,99-0,33*0,38-0,4*0,7-2,13*0,48-0,19*0,55$	35,2			35,2			
				28	Лестничная клетка	$5,55*2,8$	15,5				15,5		
				29	Кладовая	$0,92*0,74$	0,7				0,7		
				30	Аудитория	$8,14*8,37-3,28*2,7+0,05*2,24-0,4*0,7$	59,1			59,1			
				31	Аудитория	$9,03*5,64+6,02*7,3-0,17*1,13-0,32*1,05-0,57*0,7-0,4*0,77-0,19*0,7$	93,5			93,5			
				32	Коридор	$23,71*2,22+5,68*1,77$	62,7				62,7		
				33	Аудитория	$5,84*9,08-0,98*0,25-0,18*0,7-0,7*0,17$	52,5			52,5			
				34	Аудитория	$5,86*9,10-0,9*0,32-0,23*0,7-0,3*0,7$	52,7			52,7			
				35	Кабинет	$5,56*5,79-0,25*0,25$	32,1			32,1			

Дата записи и литер	Этаж	№ помещения (кв., пр)	№ помещения по плану	Назначение частей помещ. (жил.ком., кухня, кор. и т.д.)	Формула подсчёта площади помещений по внутреннему обмеру	Площади помещений по внутреннему обмеру (кв.м)				Высота помещения (м)	Примечание	
						площадь помещений	общ. питания		учеб. научн.			
							основная	вспомогательная	основная			вспомогательная
-			36	Подсобное	2,65*3,10	8,2			8,2			
-			37	Коридор	3,2*3,16-0,26*0,11-0,83*0,34	9,8			9,8			
-			38	Лестничная клетка	2,65*3,58	9,5			9,5			
Итого по 3 этажу :						1078,5	0,0	0,0	736,0	342,5		
Всего по строению Учебный корпус пединститута (Лит А-А1):						3370,2	98,8	83,6	1982,8	1205,0		

в том числе:

Учебный корпус пединститута (литера А):						3218,2	98,8	83,6	1982,8	1053,0	
Бассейн (литера А1):						152,0	0,0	0,0	0,0	152,0	
17.03.16			1	Техническое подполье	29,60*11,7-1*1*4	342,3					2
17.03.16			2	Техническое подполье	5,6*11,7	65,5					
17.03.16			3	Техническое подполье	28,6*11,7-1*1*4	330,6					
17.03.16			4	Техническое подполье	6,4*5,7	36,5					
17.03.16			5	Техническое помещение	21,20*5,7-4,8*0,32*4+8,94*0,9	122,7					
17.03.16			6	теплоузел	8,44*4,20	35,4					2,3
17.03.16			7	Техническое подполье	18,95*5,6	106,1					2
17.03.16			8	Техническое подполье	8,63*5,6	48,3					
Итого по техническому подполью :						1087,4					

роение: Учебн
рес: Мира №3Б

Дата	обсле- дования	В
17.03.16		Вал
17.03.16		Вз
15.11.18		Ув
15.11.18		у

Проект плана мероприятий (дорожная карта)

для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
в ФГБОУ ВО «НВГУ»

Учебный корпус № 2

628609 г. Нижневартовск, ул. Мира, д.3Б.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Вход (входы) на территорию						
1.1.1	Установить информационную таблицу с названием организации и режимом работы, выполненную рельефно точечным шрифтом Брайля, для людей с нарушением зрения, на высоте 1.2-1.6 м. Контур входной калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон. Обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон входных проемов за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м. Восстановить дорожное покрытие, устранить перепады. (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)					Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
1.1.2	Установить информацию о месте размещения парковки для инвалидов. (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016).					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
1.2	Путь (пути) движения на территории						
1.2.1	Установить при входах на территорию, тактильную мемосхему с обозначением путей движения к доступному входу в учебный корпус.					Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	

	На путях движения, установить информационные указатели, и таблички. в соответствии с ГОСТ Р 56305-2014, ГОСТ Р 52131-2003. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2016).									
1.2.2	Обустроить на основных путях движения людей, не менее чем через 100 – 150 м. места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. (п. 5.3.1 СП 59.13330.2016).								Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
1.5	Парковка для МГН									
1.5.1	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, из расчета 10% от всех мест, в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2016. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой и дорожными знаками (6.4; 8.17; 8.3.1), на высоте от 1,5 до 2,0 м. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске следует предусмотреть размером 6,0×3,6 м. (п. 5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2016).								Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
2.	Вход (входы)									
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.								Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушениями слуха. Обеспечение доступности для инвалида, имеющего умственные отклонения.	
2.1	Лестница (наружная)									

2.1.1	На проступках краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступки - от 0,03 до 0,04 м.						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2.1.2.	Предусмотреть противоскользящее покрытие по всей поверхности ступени (проступки). (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017).						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями слуха. Обеспечение доступности для инвалидов, имеющих умственные отклонения.	
2.1.3	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступки, верхней и нижней ступеней.						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2.2	Пандус (наружный), подъемник							
2.2.1	Установить крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Установить пиктограмму «Подъемник». Установить кнопку вызова персонала с пиктограммой. (п. 6.1.4, 6.5.1, СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске.	

2.2.2	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположить контрастной маркировки предусмотреть высоте 1,3 - 1,4 м. Контрастно обозначить дверные ручки. (п. 6.1.6, 6.4.1 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2.3	Входная площадка								
2.3.1	Установить информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,2- 1,6 м. (п. 6.5.3 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2.3.2	Оборудовать входную площадку водоотводом. (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушения слуха. Обеспечение доступности для инвалидов, имеющих умственные отклонения.	
2.3.2	Установить знак доступности входа для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
2.3.3	Установить звуковой маяк и световые маяки на вход (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха.	
2.4	Двери								

2.4.1	Контрастно выделить дверные ручки. Предусмотреть оказание ситуационной помощи. (п. 6.1.5, 6.4.1, СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2.4.2	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2.5	Тамбур								
2.5.1	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
2.5.2	Установить и надежно закрепить противоскользящее покрытие по всей поверхности тамбура. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями слуха. Обеспечение доступности для инвалидов, имеющих умственные отклонения.	

3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
3.1	Коридор							
3.1.1	В вестибюле установить информационный терминал, информационное табло типа «бегущая строка». (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
3.1.2	Установить мнемосхему с навигацией внутри объекта, справа при входе на объект. (п. 6.5.7, 8.1.6, 8.3.3, СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
3.1.3	Обозначить в холлах, на всех этажах, места отдыха (ожидания) для инвалидов, знаками доступности. (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
3.1.4	Отрадить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Огородить открытый лестничный марш, на верхней площадке пандуса в вестибюле первого этажа. п.6.2.6 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
3.1.5	Установить тактильно контрастные пиктограммы на путях движения. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2000). (п.6.2.3 СП 59.13330.2016).						Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
3.2	Лестницы							

3.2.1	На проступках ступеней должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступки - от 0,03 до 0,04 м. п. 6.2.8. СП 59.13330.2016.							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
3.2.2	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9 м. с обеих сторон, согласно ГОСТ Р 51261-2017. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017).							Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
3.3	Пандус (внутри здания)								
3.3.1	По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения.	
3.3.2	Обеспечить возможность беспрепятственного прохода через пандус. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)								
3.4.1	Предусмотреть кнопку вызова помощи на лестничных площадках верхних этажей. Для инвалидов на кресле-коляске, предусмотрена учебная аудитория, на первом этаже здания. Предусмотреть возможность организации доступа инвалидов на кресле-коляске на второй и третий этажи здания, с помощью мобильного подъемного устройства (п. 6.2.13 СП 59.13330.2016).							Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске.	

[illegible]

										Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями слуха.	
5	Санитарно- гигиенические помещения										
5.1	Туалетная комната										
5.1.1	Установить дверь, с открыванием наружу. Установить контрастную дверную ручку нажимного действия, не требующую приложения усилий или значительных усилий или значительных поворотов руки в запястье. (п. 6.3.3, 6.4.3, СП 59.13330.2016)									Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске. Обеспечение доступности для опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
6.	Система информации на объекте										
6.1.1	В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)									Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий.	
6.2	Установить информационную индукционную систему (портативную), индукционную петлю..									Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями слуха.	
6.3	Установить информационные тактильные таблички на кабинетах, информационные вывески, пиктограммы, мнемосхемы, выполненные с шрифтом Брайля. (п. 6.5.1 - 6.5.9, 8.1.6, 8.3.3, СП 59.13330.2016).									Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения.	
7	Пути движения к входу от остановки общественного транспорта										
7.1	Установить бортовые камни (бордюры) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок, высотой не менее 0,05 м 5.1.9. СП 59.13330.2016 5.1.10. СП 59.13330.2016									Обеспечение доступности инвалидов с нарушениями зрения	
7.2	Обустроить, не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Отремонтировать пешеходные пути									Улучшение условий передвижения до объекта для всех категорий инвалидов	

	убрать ямы и перепары въ сот на пц тях движения (п.5.1.7. СП 59.13330 2016) (п.5.1.8. СП 59.13330 2016)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель _____ / *А. А. Пирова* /
 (подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»